

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: אוקטובר 2019

תאריך: 27 אוקטובר 2019

לכבוד
מר אבי אלמוג
מנהל מח' רכש ריאגנטיים וציוד מעבדות
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש קו אוטומציה מלא עבור מוני דם הכולל משטח וצובע ומיקרוסקופ דיגיטלי מאת חברת דובר עבור
מעבדה המחוזית בירושלים.

1. כללי:

ירושלים	בית חולים / מחוז
קו אוטומציה מלא עבור מוני דם הכולל משטח וצובע ומיקרוסקופ דיגיטלי	מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

XN-9000	דגם
Systemex	יצרן
חברת דובר מדיקל	משווק ע"י (ספק בארץ)
המטולוגיה	אושר בוועדה (שם הוועדה)
	מועד התכנסות הוועדה
תיק 232	בקשה מס'

3. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו, כדלקמן:

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות
רניום מדיקל	Beckman Coulter	1000129354 - DXH 800 1000124265 - DXH SMS	קו אוטומציה עם משטח וצובע, לא ניתן לחבר מיקרוסקופ דיגיטלי על הקו
פריגו	Siemens	Advia - 1890275891 2120 1000113520 - Cellavision DM-9600	קו אוטומציה עם מיקרוסקופ דיגיטלי ללא חיבור של משטח וצובע.

(להלן: "הדגמים האחרים")

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: אוקטובר 2019

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגמים האחרים אינם מתאימים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה:

בהתאם לדרישות הקליניות, נדרש קו אוטומציה מלא הכולל מאבחני מונה דם בהתאם לכמות המבחנות היומי ואחוז הגידול, משטח וצובע אשר מחובר לקו האוטומציה, מיקרוסקופ דיגיטלי המחובר לקו האוטומציה
חברת רניום מדיקל אינה מקיימת את כל התנאים הנדרשים:
א. לא ניתן לחבר לקו האוטומציה מיקרוסקופ דיגיטלי.
ב. שטח הכולל של הקו תופס את רב שטח המעבדה והינו חוסם מעברים ליציאה וכניסה למעבדה ואינו מאפשר זרימת עבודה תקינה וגישה למכשור נוסף הקיים במעבדה.

חברת פריגו אינה מקיימת את כל התנאים הנדרשים:
א. המשטח והצובע של Siemens שניתן לחבר על קו האוטומציה נבדק ונפסל בוועדה המקצועית ולכן לא קיים משטח וצובע אשר ניתן לחבר על קו האוטומציה.
ב. שטח הכולל של הקו תופס את רב שטח המעבדה והינו חוסם מעברים ליציאה וכניסה למעבדה ואינו מאפשר זרימת עבודה תקינה וגישה למכשור נוסף הקיים במעבדה.

4. **למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.**

5. **הערות:**

6. חברת דובר הינה החברה היחידה אשר מקיימת את כל התנאים להצבת קו אוטומציה מלא הכולל משטח וצובע ומיקרוסקופ דיגיטלי בשטח המעבדה הקיים ומאפשר זרימת עבודה תקינה וגישה לכל המכשור הנוסף הקיים במעבדה (קרישת דם, שקיעות דם, וכו').

7. **בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.**

בכבוד רב ובברכה,

עוז קלו
יועץ הנדסה רפואית

העתקים:

ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ